



## Recomendación de transferencia y lavado

**\*POLI-FLEX® TURBO  
& TURBO PRINT**

- Prensar al textil para 5 seg.
  - Prensar el material para 5 seg. y quitar el soporte
  - Prensar para 10 seg. de nuevo

**\*\* POLI-FLEX® TURBO  
TURBO PRINT**  
secador comercial  
hasta 100°C